



Wyposażenie :

1. Obudowa OPS 48DF IZO (daszek skośny, fundament)
2. Szyny Cu 40x5
3. Aparaty ARS rozłączane jednofazowo
4. Szyna PEN
5. Kątownik uchwyty kablony z uchwyty
6. V klemy
7. Profil L w szynie PEN /miejsce do wpięcia uziemienia